

Zatřídění vzorku

Protokol o zkoušce č.:	116/2026
Zkušební laboratoř:	Laboratoř aplikované fotokatalýzy Technické univerzity v Liberci
Stavba:	Roudnice nad Labem - ul. Prokopova
Označení vzorku:	Souhrnný vzorek vývrtů č. 1, 2
Konstrukční vrstva:	podkladní vrstvy
Vzorek přijat:	13. 5. 2026

Zatřídění vzorku bylo provedeno na základě výsledků zkoušek v souladu s požadavky uvedenými v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 Vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem č. 283/2023 Sb. V platném znění.

Vzorek splňuje požadavky uvedené v **tabulce 2.1** přílohy č. 2 vyhlášky 283/2023 Sb.

Materiál lze použít v souladu s podmínkami § 6 odst. 1 nebo odst.2 vyhlášky 283/2023 Sb.

V Liberci 18. 5. 2026


Ing. Petr Parma, Ph.D.

Příloha:

Protokol o zkoušce č. 116/2026 vydaný laboratoří aplikované fotokatalýzy Technické univerzity v Liberci